

受付No. 056094

# 分析結果報告書

平成17年12月17日

鶴ヶ丘幼稚園

殿

日本環境分析センター株式会社  
大阪府吹田市長野東17番20号  
TEL 06(6875)7557  
計量証明事業登録第10268号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-74  
建築物飲料水水質検査登録12水1-1  
建築物空気環境測定機関登録17空3-17

貴依頼による分析結果次の通りであることを報告致します。

件名	1階保育室梁型アスベスト調査
分析日	平成17年12月15日
項目	石綿定量分析
試料調整方法	粉碎弱酸処理
分析方法	X線回折法(回転試料台)及び位相差顕微鏡観察
分析者	環境計量士・第1種作業環境測定士 中元 章博
試料採取者	持込み

## X線回折法結果

[単位 重量%]

No.	サンプルの名称	分析結果
056094 -1	吹付材	不検出
	-以下余白-	

## 位相差顕微鏡の分散染色及び位相差顕微鏡観察

No.	屈折率	分散色	外観	位相差顕微鏡観察
056094 -1	1.550	白色	薄灰色吹付材	アスベスト繊維は確認されない。